

2024年1月4日

各 位

会 社 名 株式会社NITTAN 代表者名 代表取締役社長 李 太 煥 (コード番号 6493 東証スタンダード市場) 問合せ先 執行役員 田中 靖彦 (TEL. 0463-82-1311)

当社堀山下工場(舶用部品工場)における火災発生に関するお知らせ

2023 年 12 月 31 日 (日) 8 時 00 分頃、当社堀山下工場(舶用部品工場)において火災が発生いたしました。

当火災により、近隣住民の皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。

現時点で判明しております状況につき、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発生場所

神奈川県秦野市堀山下183番3号 株式会社NITTAN 堀山下工場(舶用部品工場)

2. 発生日時·経緯

2023年12月31日(日)8時00分頃堀山下工場内の熱処理工程より出火2023年12月31日(日)14時00分消防関係当局による消火活動により鎮火2024年1月4日(木)消防関係当局による現場検証実施

3. 被害状况

人的被害 現場に居合わせた従業員1名が煙を吸ったことにより病院に搬送されま したが、すでに回復しております。

その他の従業員は全員の無事を確認しております。

物的被害 同工場熱処理工程の生産設備を一部焼損しており、工場建屋への一部延 焼も確認しております。被害状況の詳細は現在調査中です。

4. 原因と対策

原因は現在調査中です。

原因等の調査結果を踏まえ、関係当局のご指示のもと適切な対策を講じてまいります。

5. 業績への影響

当火災による業績への影響は現在調査中です。業績への重要な影響が見込まれる場合は、速やかにお知らせいたします。

以上